



## Udvendig energirenovering af Restauratørstiftelsen



På denne bygning har vi udskiftet vinduer, samt lagt nye skifersålbænke.

Facadearbejderne er udført med afrensning samt levering og montering af 100 mm facadeisolering. I isoleringer er der blevet udført refendfuger således, at bygningens facade bibeholder sit gamle udtryk.



### **Entreprisesum**

2.700.000,- kr. ekskl. moms

### **Entrepriseform**

Hovedentreprise med 75 % i egenproduktion

### **Byggeperiode**

Juli 2013 – november 2013

### **Bygherre**

Restauratørstiftelsen  
Rigensgade 25, 1316 København

### **Rådgiver**

Jørgen Nielsen Rådg. Ingeniører A/S  
Lille Kongensgade 34, 1074 Kbh. K